

檔 號：
保存年限：

| | |
|-----|------------|
| 北市 | 113年 1月12日 |
| 不動產 | |
| 收文 | 第 986 號 |

臺北市政府都市發展局 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號1樓
低南區
承辦人：林建佑
電話：02-27208889或1999轉8380
傳真：02-27203988
電子信箱：bk1659@gov.taipei

受文者：台北市不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國113年1月11日

發文字號：北市都授建字第1136081890號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：正、副本均含工地統計表及12個行政區總檢清冊各1份。

(29849990_1136081890_1_ATTACH1. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH2. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH3. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH4. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH5. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH6. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH7. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH8. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH9. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH10. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH11. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH12. pdf、29849990_1136081890_1_ATTACH13. pdf)

主旨：112年度第4季施工中建築工地（暨農曆春節連續假期）總檢查，自113年1月15日至113年1月26日實施，請查照並轉知貴會會員。

說明：

- 一、依建築法及臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案等相關規定辦理。
- 二、凡檢查不合格之工地，將依建築法等相關規定罰鍰處分，經通知未改善或經複查不合格之工地，依前開規定加重罰鍰處分並勒令停工直至改善完成為止。
- 三、位於本市20條主要幹道兩旁工地圍籬請協助勸導以植栽牆取代吊掛盆栽綠化，鷹架、塔吊安全均應嚴予檢查。

電子
文
特
1



- 四、重申臺北市工地圍籬綠美化規定，安全圍籬臨接寬度10公尺以上道路側，應有二分之一以上面積採密植方式綠化，臨接寬度未達10公尺道路側應予美化，綠化植栽若有枯萎損壞情形，請儘速更換並維護。
- 五、檢查時間前請預先進行自主檢查，並將「臺北市建築工程施工安全防護措施自主檢查表」檢查結果（至建管處網站 <https://dba.gov.taipei/> 檔案下載/申請書下載/施工科/「其他類」相關表格/臺北市建照工程施工安全防護措施自主檢查表下載），以『LINE』傳送至工地清單（轄區）內。
- 六、為提昇行政效率，本次工地總檢已先行以『LINE』傳送通知各起、承、監造人。
- 七、本局前依本市建築管理工程處105年5月16日召開「105年4月18日市長與里長市政座談會中山區第1場次會議紀錄本處擬召開全面更新水溝體載明使用執照核發及執行方式會議」會議紀錄，簽奉市長核定（本府工務局公園路燈工程管理處、新建工程處、水利工程處及本府環境保護局）加入本局每季工地檢查。
- 八、另本府為預防112年5月10日臺中工地高空塔吊掉落事件發生，自112年度第3季起加入（本府捷運工程局及本市勞動檢查處）每季工地檢查工作。
- 九、副本隨函檢送列管工地（含清冊），請本府工務局公園路燈工程管理處、新建工程處、水利工程處及本府環境保護

局及本府捷運工程局及本市勞動檢查處等機關單位，依權管權責自行查處，如未立即改善案件，逕予列管並副知本局，且於改善後通知本局解除列管。

正本：台北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台北市建築師公會

副本：臺北市政府都市發展局建築管理科（含附件）、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（含附件）、臺北市政府工務局新建工程處（含附件）、臺北市政府工務局水利工程處（含附件）、臺北市政府環境保護局（含附件）、臺北市政府捷運工程局（含附件）、臺北市勞動檢查處（含附件）



裝

訂



線

